

亀山市都市公園カルテ

公園No. 4 6

公園名	アイリス町中央公園			住所・位置	アイリス町10番37		
				公園種別	その他公園		
土地の沿革	住宅団地開発に伴い設置されたのちに、市に帰属された公園です。 亀山市の北部、アイリスヒルズの中央部に位置し、団地住民の集いの場として利用されている。						
市民・関連団体	ア	団体名				開始月日	
	ダ	担当者				電話	
	プト	委託内容					
連団体	イ	No.	団体名	催し物名・目的		期間	
		1					
		2					
		3					
公園施設	公園設置年月日		昭和・平成 年 月 日		所有者名	亀山市	
	面積				※災害避難所	○ ・ ×	
	有料施設		無し		有料施設受付者	無し	
					料金	—	
	No.	施設名	設置年月日	数	単位	製造メーカー他	特記事項
	1	複合遊具（鉄製）		1	台		
	2	4連ブランコ		1	台		
	3	ブランコ柵		1	基		
	4	スプリング遊具		2	台		
	5	3連鉄棒		1	台		
6	パーゴラ		1	台			
7	ベンチ		6	台			
8	時計		1	台			
9	水飲み		1	台			

亀山市都市公園カルテ

公園No. 4 6

H20.11.17~12.5 ベンチ:座板補修 2 席

複合遊具(鉄製):チェーンはしご固定部補修 2 箇所、すべり面リベット補修 1 箇所

H21.2.2~2.7 ブランコ席板高さ調整 4 席、ベンチ(木製)座板取替補修 1 枚

H21.5.29 複合遊具(鉄製)修繕 手摺上部溶接補修

H22.8.9 背無ベンチ 座板取替修繕

H23.5.28 車止めガタ詰め 3 本

H23.9.8 背無ベンチ 座板取替修繕

H23.12.1 複合遊具風車テント張替え

H27.11.8 複合遊具風車テント張替え修繕

公 H28.5.9 複合遊具踊り場柵溶接修正

園 H28.6.3 スプリング遊具 FRP 本体穴あき補修

特 H29.7.10 複合遊具踊り場手摺修繕

記 H31.3.10 ブランコ修繕

事 R1.9.25 スプリング遊具修繕

項 R1.9.27 ベンチ修繕

R2.7.20 ベンチ板部分修繕

R3.3.13 複合遊具チェーンはしご撤去等修繕

R3.4.21 照明器具取替修繕

R5.5.11 時計用ポール撤去修繕

R5.6.8 時計取付修繕

R5.6.16 複合遊具ネットクライムネット取替修繕

<R6.1.19 現在使用禁止>

ベンチ 2 つ (固定不良)