

亀山市都市公園カルテ

公園No. 24

公園名	みずきが丘第一公園 (中央)			住所・位置	みずきが丘109番129		
				公園種別	その他公園		
土地の沿革	住宅団地開発に伴い設置されたのちに、市に帰属された公園である。 亀山市の北部、みずきが丘団地内の中央部に位置し、住宅が隣接することから周辺住民の集いの場として利用されている。						
市民・関連団体	ア	団体名	みずきが丘自治会青壮年部		開始月日		
	ダ	担当者			電話		
	ブ	委託内容					
連団体	イ	No.	団体名	催し物名・目的		期間	
		1					
		2					
		3					
公園施設	公園設置年月日		昭和・平成 年 月 日		所有者名	亀山市	
	面積				※災害避難所	○ ・ ×	
	有料施設		無し		有料施設受付者	無し	
					料金	—	
	No.	施設名	設置年月日	数	単位	製造メーカー他	特記事項
	1	複合遊具(木製)		1	台		
	2	健康遊具(背伸ばし)		1	台		
	3	健康遊具(懸垂)		1	台		
	4	健康遊具(腹筋)		1	台		
	5	パーゴラシェルター		1	台		
6	ベンチ		8	台			
7	水飲み		1	台			

亀山市都市公園カルテ

公園No. 2 4

公園
特
記
事
項

H21.5.29 藤棚修繕 笠木固定部補修
H21.10.27 木柵撤去
H23.7.27 時計 2 台修理(東西方向)
H23.8.10 野外卓テーブル板固定補修
H27.6.13 パーゴラ修理(ボルト腐食)
H27.6.13 野外卓修理
H27.12.18 野外テーブル板の交換
H27.1.20 複合遊具(木製)修繕
H28.5.19 藤棚(パーゴラ)固定ボルト修理
H28.6.10 複合遊具柱、梁の交換
H28.12.7 複合遊具木製木部支柱取替修繕
H29.2.4 時計修繕工事
R1.9.13 ブランコ修繕
R1.9.19 ベンチ修繕
R1.9.24 複合遊具修繕
R2.7.21 時計塔時計撤去 2 面
R2.9.8 ベンチテーブル板修繕
R3.9.14~15 時計塔時計撤去・補修工事
R4.3 ベンチ板取替
R4.6.13 引込線防護管修繕
R4.7.29 水栓修繕
R4.8.24 照明ランプ取替修繕
R4.9.7 床面タイル割れ修繕

<R6.1.19 現在使用禁止遊具>

複合遊具